

- 1 Instalacija programa Circuitmaker
- 2 Otvaranje novog projekta Circuitmaker
- 3 Mosfet NTMS5P02 datasheet
- 4 Kreiranje nove komponente Circuitmaker
- 5 Crtanje sematskog dela komponente Circuitmaker
- 6 Crtanje footprint dela komponente Circuitmaker
- 7 Povezivanje sematskog i footprint dela komponente Circuitmaker
- 8 Dodavanje 3d step modela u footprint Circuitmaker